


Acer 3 款笔记本电脑 BIOS 的机型名称显示差异的说明


尊敬的用户：

近日我们收到客户反馈，三款笔记本电脑（S14-76L、S16-75L、X45-76L）存在 BIOS 与机箱，机身型号显示不一致的情况，具体如下：


1. S14-76L：BIOS 内机型名称显示为 AL14-76L，详见下图；



2. S16-75L：BIOS 内机型名称显示为 AL16-75L，详见下图；



3. X45-76L：BIOS 内机型名称显示为 AL14-76L，详见下图。



经内部核查确认：产品外包装、机身底部 SN 标签上印刷的机型名称均准确无误。该现象仅为 BIOS 界面展示差异，不会影响整机硬件性能、各项功能使用，产品本身规格配置无变化，请用户安心使用。

若您有任何疑问，欢迎联系 Acer 客服热线：400-700-1000 咨询。